

Santo Domingo Norte, Rep. Dom.
17 de mayo del 2022

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
Director General HTNAL

Asunto : **Solicitud de Reemplazo de Disco Duro**


Distinguido Doctor:

Luego de saludarle, la presente, es para Solicitarle **el reemplazo del Disco Duro al equipo de Tomografía Phillips MX16 del departamento de imágenes**, el cual ha sido sugerido por varias empresas que han venido a evaluar este equipo. Le sugerimos que dicha instalación sea con la empresa de servicio que instalo el tomógrafo, debido a que la misma maneja con mayores conocimientos los protocolos y aplicaciones del equipo.

Hacemos la solicitud del reemplazo, debido a que estas piezas son importante para determinar con exactitud el inconveniente técnico actual del equipo.

Sin más, y agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración, se despide;

Muy atentamente:


Dr. Jahaziel Vicente
Gerente de Imagenología



JV/ys





**Servicios Electromédicos
e Institucionales, S. A.**

Francisco Prats Ramirez # 729, Ens. El Millón
Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana
Tel.: 809-563-2626 - Fax.: 809-563-1616
E-mail: info@seminsa.com.do
RNC:1-01-67054-1

Cotización

Fecha 11/05/2022 Pagina
Número 20221099
Orden CI
Origen SSO010371 CL-25

Cliente Hospital Ney Arias Lora
Charles de Gaulle

SANTO DOMINGO

Rnc 430091359

Tel. 8095903838 ext 5529

tipo Sistema de Tomografía marca "Philips" modelo MX-16 EVO 2
ial

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Neto
MPD001	Mantenimiento Preventivo / A Domicilio	1	80,000.00		80,000.00
459801211911	Disco Duro 500G P/MX16 Ref: 459801211911	1	121,644.00		121,644.00
459801173271	Disco Duro 480 G P/MX16 Ref: 459801173271	1	121,644.00		121,644.00

-Reemplazo de Disco Duro 500 G.
-Reemplazo de Disco Duro 480 G.
-Mantenimiento general.

Nota:

Reemplazo de estas piezas son necesarias para continuar con el
diagnostico.

Forma de Pago : 50% con la orden , 50% contra entrega.

----- Recibido Conforme	Subtotal			RD\$ 323,288.00
	Desc. Global			%
	Total Neto / Base Imp.			RD\$ 323,288.00
	ITBIS	RD\$ 323,288.00	18.00 %	RD\$ 58,191.76
	No Sujeto ITBIS			0.00
	Total Gral			RD\$ 381,479.76

cotización solo es válida por 30 días.



Santo Domingo Norte, Rep. Dom.
12 de febrero 2022

A: **Licda. Yuliz Restituyo**
Gerente de compras

CC: **Pedro Sánchez**
Coordinador de servicios generales

Asunto: Servicios de mantenimiento preventivo a tomógrafo.

Después de un cordial saludo, le solicitamos los servicios de una compañía para el mantenimiento preventivo del Tomógrafo marca **Philips** modelo **MX-16 EVO 2**, del área de imágenes.

Agradecemos de antemano su colaboración

Ing. Rubén D. Ferreras
Gerente de mantenimiento



Tel(809) 590-3838

RNC: 4-30-03135-9

